


2F写真撮影場所



1F写真撮影場所





① 全景



倒壊している納屋

④⑥ 南側方向



④⑦ 2F南側方向



⑤ 北側(西側から東方向)



⑥ 北側(東から西方向)



⑦ 東側(北から南方向)





② 脇屋(納屋)



⑪ 玄関



③ 西側(南から北方向)



④ 西側(北から南方向)



⑫ 南廊下(玄関より)



⑬ 南廊下(西から玄関方向)



⑭ 南和室(8帖)



⑰ 1F洋間



⑮ 南和室(6帖)



⑯ 1F洋間



⑱ 1F北側奥和室



⑲ 1F北側奥和室



⑳ ダイニング



㉑ 1F北側中和室



㉒ 1F北側居間



㉓ ダイニング



㉔ ダイニング



②⑤ 洗面所



②⑥ 浴室



②⑦ 勝手口方向

③⑩ 階段




⑩ 外トイレ
(雨漏りあり)



②⑧ トイレ(男)



②⑨ トイレ



④⑩ 階段



④① 2F洋間



④② 2F洋間



④③ 2F和室



④④ 2F和室



④⑤ 2F和室